

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 603, Oscar De Leon Palacios "JY"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lo De Rodriguez, zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2859-43	FECHA:	08 de mayo 2024



Foto 1: Ausencia de techo en la puerta principal



Foto 2: Sustitución de ventanería fija




Foto 3: Ausencia de Banqueta en Ingreso



Foto 4: Sustitución de tomacorrientes



Foto 5: Incorporación de iluminación para patio



Foto 6: Incorporación de chapas para servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 603, Oscar De Leon Palacios "JV"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lo De Rodriguez, zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2859-43	FECHA:	08 de mayo 2024



Foto 7 Instalación de estructura de metal + lámina de aluzinc



Foto 8 Sustitución de azulejo en Mingitorio



Foto 9 Incorporación de ceramica en Servicios sanitarios



Foto 10 tapar las goteras en el techo



Foto 11 Cambio de ventana y colocar balcón



Foto 12 reparacion de balcones exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo

