



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 603, Oscar De Leon Palacios "JV"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lo De Rodriguez, zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2859-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Ausencia de techo en la puerta principal



Foto 2: Sustitución de ventanería fija



Foto 3: Ausencia de Banqueta en Ingreso



Foto 4: Sustitución de tomacorrientes



Foto 5: Incorporación de iluminación para patio



Foto 6:

hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 603, Oscar De Leon Palacios "JV"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lo De Rodriguez, zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2859-43	FECHA:	05de septiembre 2024



Foto10: Instalación de estructura de metal + lámina de aluzinc



Foto 8 Sustitución de azulejo en Mingitorio



Foto 9 Incorporación de ceramica en Servicios sanitarios



Foto 10. Tapagoteras



Foto 11 . Instalación de balcones



Foto 12. reparación y pintura de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

