



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 603 "Oscar de León Palacios" J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Kilómetro 12.5 Ruta al Atlántico Aldea Lo de Rodríguez Z 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2859-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: INSTALACION DE ILUMINACIÓN EN EL PATIO PRINCIPAL



Foto 2: CAMBIO DE PISO EN LAS GRADAS DE DIRECCIÓN



Foto 3: AMPLIACION DE TECHO



Foto 4: INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC



Foto 5: RAMPA EN LA ENTRADA PRINCIPAL



Foto 6: PESTAÑA EN LA ENTRADA PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 603 "Oscar de León Palacios" J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Kilómetro 12.5 Ruta al Atlántico Aldea Lo de Rodríguez Z 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2859-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: INSTALACION DE APAGADORES Y TOMACORRIENTE EN EL PATIO PRINCIPAL



Foto 2: INSTALACIÓN DE TECHO EN LOS BAÑOS DE NIÑOS



Foto 3: INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES



Foto 4: REPARACIÓN DE BALCONES



Foto 5: CAMBIO DE BALCÓN HACIA EL LADO EXTERIOR



Foto 6: INSTALACION DE CHAPAS EN BAÑOS DE NIÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 603 "Oscar de León Palacios" J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Kilómetro 12.5 Ruta al Atlántico Aldea Lo de Rodríguez Z 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2859-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: INSTALACION DE AZULEJO EN MINGITORIOS



Foto 2: REPARACION DE CANDELAS DEL PATIO



Foto 3: REPARACIÓN DE PARED EN BAÑOS DE PRIMARIA



Foto 4: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN BAÑOS DE PREPRIMARIA



Foto 5: INSTALACIÓN DE BALCONES



Foto 6: PINTURA DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

