

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Las Ilusiones J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote No. 49 sección D zona 18 Col. Las Ilusiones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-3081-43	FECHA:	24 de mayo de 2024



Foto 1: Sustitución de vidrios e instalación de malla galvanizada, fabricación e instalación de balcón de metal.



Foto 2: Instalación de 4 chapas en el 2do nivel.



Foto 3: Pintura en áreas del primer nivel cocinas, bodegas, aulas, sanitarios y módulo 2 de gradas.



Foto 4: Sustitución de lámparas dañadas.





Foto 5: Reparación del timbre de la calle. (Aún pendiente de reparación)




Foto 6: Reparación de placha de concreto por daño de la raíz de árbol.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL	E.O.U.M. Las Ilusiones J.M.	DIRECCIÓN DEL	Lote No. 49 sección D zona 18 Col. Las Ilusiones
ESTABLECIMIENTO:	00-18-3081-43	FECHA:	24 de mayo de 2024



Foto 7: sustitución de pilas.



Foto 8: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9: Reparación de sistema de concreto. (Pendiente de reparación)



Foto 10: Mantenimiento de puertas de sanitarios .



Foto 11: Mantenimiento de puertas de sanitarios .



Foto 12: Sustitución de tapadera y redondel de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Las Ilusiones J.M.	DIRECCIÓN DEL	Lote No. 49 sección D zona 18 Col. Las Ilusiones
	00-18-3081-43	FECHA:	24 de mayo de 2024



Foto 13: Reparación de banqueta de concreto



Foto 14: Fabricación e instalación de rejillas en cunetas y reposadera



Foto 15: Pintura en áreas del primer nivel.



Foto 16: Reparación de plancha de concreto que cubre parte de cuneta.





Foto 17: Pintura de porterías de futbol



Foto 18: Pintura de canasta de basquetbol

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  