


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "LAS ILUSIONES" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE #49, SECCIÓN "D" COLONIA LAS ILUSIONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-3081-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/2024

 FOTO 1: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	 FOTO 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE CANASTAS DE BASQUETBOL, LIJADO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA.
 FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPA EN PUERTA	 FOTO 4: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO EN ÁREA DE INGRESO, DEBIDO A DAÑOS PROVOCADOS POR LA RAÍZ DEL ÁRBOL
 FOTO 5: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO QUE CUBREN CUNETAS EN ÁREA DE INGRESO	 FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PILAS POR PILA DE 6 LAVADEROS DE CONCRETO


Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIEDUC

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "LAS ILUSIONES" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE #49, SECCION "D" COLONIA LAS ILUSIONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-3081-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/07/2024



FOTO 7: INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN PASILLO DEL PRIMER NIVEL



FOTO 8: REPARACIÓN DE REJILLAS EN CUNETAS



FOTO 9: INSTALACIÓN DE TIMBRE EN ÁREA EXTERIOR (FALTA COMPLETAR INSTALACIÓN)



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE 14 VIDRIOS, INSTALACIÓN DE MALLA, E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE METAL (HACE FALTA INSTALAR 19 M2 DE BALCÓN PARA COMPLETAR LO INDICADO EN PARA-FOR-122)




FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE 36 LÁMPARAS EN DISTINTAS ÁREAS DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO 12: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DOCENTES

Firma y sello del Presidente de la OPE



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627