

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP San Rafael III Las Colinas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 calle B 03-80 San Rafael III zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-6972-42	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Desinstalación e instalación de iluminación, incluye tubería, cableado, plafonera y bombilla



Foto 2: Desinstalación e instalación de apagadores, incluye cableado



Foto 3: Desinstalación e instalación de tomacorrientes, incluye cableado y tomacorriente águila



Foto 4: Instalación de dos unidades de 3way en baños.




Foto 5: Instalación de acometida incluye quitar cableado actual, cablear nuevamente y colocación de nuevo tablero eléctrico y filpones



Foto 6: Reparación de un timbre y pulsador

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP San Rafael III Las Colinas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 calle B 03-80 San Rafael III zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-6972-42	FECHA:	8/05/2024



Foto 7: Limpieza de terrazas, limpieza de bajadas de agua, extracción de ripio, colocación de bordillos para terrazas con media caña, impermeabilización de las mismas, retirar dos cisternas, limpieza de los



Foto 8: Reparación de goteras con silicón y/o tapagoteras en las aulas del establecimiento.



Foto 9: Encimera de concreto en cocina (0.60 x 102 metros) con acabado alisado y un entrepaño.



Foto 10: Reparación de puerta de baño.




Foto 11: Reparación de lavamanos incluye, llaves, reparación de fugas, cambiar sifones, contrallaves, mangueras y limpieza



Foto 12: Reparación de fugas de sanitarios, incluye desmontaje, reparación y reinstalación, y sustitución de manguera y llave de paso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Escuela Oficial de Parvulos
San Rafael III Las Colinas
DIRECCIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP San Rafael III Las Colinas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 calle B 03-80 San Rafael III zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-6972-42	FECHA:	8/05/2024



Foto 13: Cambio de pila por otra de concreto, incluye nivelar, pegar, sellar, caja, cambiar chorro y tubería hacia cisterna.



Foto 14: Reemplazo de sanitario en área de maestros, se cobra únicamente el costo de artefacto y materiales.



Foto 15: Suministro e instalación de tinaco de 1100 litros.



Foto 16: Aplicación de pintura en muros interiores, en 2 tonalidades uno más oscuro para zócalo y uno más claro para el resto del muro, se cobra este precio ya que los muros son cizados.





Foto 17: Reparación de bajada de agua en área de patio, se colocará directa hacia el patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---