



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM LOMAS DE SANTA FAZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZ. C SEC. 3 LOTE1 COL. LOMAS DE SANTA FAZ Z.1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7507-43	FECHA:	1/03/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 2: PISO, SUSTITUCION DE PISO



Foto 3: IMPERMEABILIZACION DE LOSA, REPARACION DE PAÑUELOS



REPARACION Y MATENIMIENTO DE CISTERNAS/ DEPOSITOS DE AGUA, SUSTITUCION DE ACCESORIOS DEPOSITOS DE AGUA



Foto 5: FABRICACION DE TAPADERAS PARA DOS TINACOS CON METAL GALVANIZADO



Foto 6: ELABORACION DE BASES DE CONCRETO PARA DOS TINACOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Anguera Larios

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM LOMAS DE SANTA FAZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZ. C SEC. 3 LOTE1 COL. LOMAS DE SANTA FAZ Z.1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7507-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 7: MURO PERIMETRAL, DONDE SE COLOCARA PORTON



FOTO 8: MURO PERIMETRAL ABIERTA DE BOQUETE PARA PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Angélica Larios

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

