

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM LAS ILUSIONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 49 Sección "D" Colonia Ilusiones zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-8054-43	FECHA:	20/02/2024



Foto 1: Porton



Foto 2: Colocación de canal y bajadas de agua en cancha deportiva



Foto 3: Aplicación de pintura en puertas de salones y colocación de chapa



Foto 4: Suministro y aplicación de pintura en paredes del 2do nivel



Foto 5: Accesorios de Tinaco



Foto 6: Realización de puerta de rejilla



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL	EOUM LAS ILUSIONES	DIRECCIÓN DEL	Lote 49 Sección "D" Colonia Ilusiones zona 18
ESTABLECIMIENTO:	00-18-8054-43	FECHA:	20/02/2024




Foto 7: Aplicación de Pintura en estructura de metal



Foto 8: Elaboración de balcon ventana en área de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---