

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM HELENA C DE CARRILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 8 CALLEJON A LA ESCUELITA COLONIA LA ESTAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-8992-43	FECHA:	19/03/2024



Foto 1: Reparacion de muro perimetral .



foto 2: Reparacion de muro perimetral



Foto 3: sustitucion de malla galvanizada



Foto 4: sustitucion de malla galvanizada



Foto 5 Colocación de columnas de soporte para muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

