



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

*

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	ZONA 21
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODN REPÚBLICA DE VENEZUELA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE A 18-72 COLONIA VENEZUELA ZONA 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0015-43	FECHA:	13/08/2024



Foto1: CAMBIO DE BAJADA DE AGUA




Foto 2: REMOZAMIENTO PARED Y PISO



Foto 3: TRATAMIENTO TECHO




Foto 4: CAMBIO LÁMPARAS LED



Foto 5: INSTALACIÓN BALCÓN FIJO



Foto 6: CANAL DE AGUA NUEVO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

