



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	ZONA 21
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODN REPÚBLICA DE VENEZUELA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 CALLE A 18-72 COLONIA VENEZUELA ZONA 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0015-43	FECHA:	26/08/2024




Foto 1: ESTRUCTURA EN DIRECCIÓN



Foto 2: CAMBIO DE LLAVES EN LAVAMANOS



Foto 3: INSTALACIÓN DE LUZ EN BODEGA



Foto 4: PINTURA DE PUERTA Y PARED EN BAÑOS





Foto 5: REPELLO Y PINTURA EN BODEGA



Foto 6: BALCÓN FIJO Y REPARACIÓN DE PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del DPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público