

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto 1: Removiendo canal para su limpieza y reparación.



Foto 2: Reparación de canal pluvial.



Foto 3: Reparando salida de agua pluvial.



Foto 4: Limpieza y mantenimiento de piezas de canal pluvial.



Foto 5: Fase de limpieza de canal.



Foto 6: Fase de limpieza de canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto 1: Costanera para estructura de extensión de techo en patio.



Foto 2: Colocación de estructura de soporte.



Foto 3: Colocacion de estructura metálica para extensión de techo en patio.

Foto 4: .

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta Zona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto1: Insumos para levantado de muro. Tablas, cemento.



Foto 2: Preparación de materiales.



Foto 3: Levantado de muro.



Foto 4: Entarimado.


Foto 5:

Foto 6.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto 1: Trabajos de colación de lámina termoacústica.



Foto 2: Trabajos de colación de lámina termoacústica.



Foto 3: Trabajos de colación de lámina termoacústica.



Foto 4: Trabajos de colocación de lámina termoacústica.



Foto 5: Trabajos de colación de lámina termoacústica.




Foto 6: Trabajo de siliconeado en borde de lámina termoacústica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto1: Trabajos de colación de lámina termoacústica.

Foto 2:


Foto 3:

Foto 4:


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto 1: Trabajos de repello y cernido en clase Segundo B.



Foto 2: Trabajos de repello y cernido en paredes




Foto 3: Trabajos de repello y cernido en paredes





Foto 4: Trabajos de repello y cernido en paredes

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

x

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta Zona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto 1: Preparación y trabajo de nivelado de piso.




Foto 2: Fase de preparación de área de colocación de piso cerámico.



Foto 3: Colocación de piso cerámico.



Foto 4: Colocación de piso cerámico.




Foto 5: Colocación de piso cerámico.



Foto 6: Colocación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024




Foto1: Trabajos de pintura en clases




Foto 2: Trabajos de pintura en clases



Foto 3: Trabajos de pintura




Foto 4: Trabajos de pintura

Foto 5: Trabajos finalizados de sistema eléctrico en aulas 2o. Nivel

Foto 6: Trabajos finalizados de sistema eléctrico en aulas 2o. Nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---