



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto 1: Finalización de trabajos de extensión de techo en patio.



Foto 2: Finalización de trabajos de extensión de techo en patio.



Foto 3: Finalización de trabajos de extensión de techo en patio.



Foto 4: Finalización de trabajos de extensión de techo en patio.



Foto 5: Vista exterior de los trabajos de extensión de techo en patio.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPEJ.V.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta Zona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto 1: Limpieza de canal y reparación



Foto 2: Prueba de salida de suciedad. Funcional sin dificultad.



Foto 3: Reparación de tubo de salida de agua pluvial atascado anteriormente con arena volcánica y hollín.



Foto 4: Canal reparado, ya no permite la filtración de agua pluvial.



Foto 5: Trabajo de reparación de canal. Sin filtraciones de agua.



Foto 6: Reparación exitosa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto1: Trabajos finalizados de sustitución de lámina troquelada por lámina termoacústica en Segundo Básico B y sala de maestros



Foto 2: Trabajos finalizados de sustitución de lámina troquelada por lámina termoacústica en Segundo Básico B y sala de maestros



Foto 3 Trabajos finalizados de sustitución de lámina troquelada por lámina termoacústica en Segundo Básico B y sala de maestros



Foto 4: Vista interna de sustitución de lámina troquelada por lámina termoacústica en Segundo Básico B.




Foto 2: Trabajos finalizados de sustitución de lámina troquelada por lámina termoacústica en Segundo Básico B y sala de maestros

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la I.O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público.



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto1: Trabajos de repello y cernido finalizados.



Foto 2: Trabajos de repello y cernido en paredes finalizados.




Foto 3: Finalización de trabajos de repello y cernido en paredes

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto 1: Trabajos finalizados de sistema eléctrico en aulas 2o. Nivel



Foto 2: Trabajos finalizados de sistema eléctrico en aulas 2o. Nivel



Foto 3: Trabajos finalizados de sistema eléctrico en aulas 2o. Nivel



Foto 4: Trabajos finalizados de sistema eléctrico en aulas 2o. Nivel



Foto 5: Trabajos finalizados de sistema eléctrico en aulas 2o. Nivel



Foto 6: Trabajos finalizados de sistema eléctrico en aulas 2o. Nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta Zona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto 1: Acabo final de piso cerámico 2o. Básico B.



Foto 2: Acabado final. 2o. Básico B.



Foto 3: Acabado final de piso cerámico en 2o. Básico B.



Foto 4: Acabo final de piso cerámico en 2o. Básico B.



Foto 5: Colocación de piso cerámico en sala de maestros.



Foto 6: Colocación de piso cerámico en sala de maestros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17a. Calle A Esquina Asentamiento La Arenera Parte Alta zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-0022-45	FECHA:	27 de agosto de 2024




Foto 1: Trabajos de pintura en puerta finalizado.



Foto 2: Trabajos de pintura en puerta



Foto 3: Trabajos finalizados de pintura en aulas

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

