

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 51 "AURA ROSARIO ROSAL DE MEJIA VICTORES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	33 AVE. 8A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-1100-42	FECHA:	Guatemala, 05 de septiembre de 2024



Foto1: Colocación de flexi tubo en alambrado eléctrico de las aulas beneficiadas



Foto 2: Electricidad



Foto 3: Trabajo terminado de aula



Foto 4: Trabajo terminado de aula



Foto 5: Trabajo finalizado de aula



Foto 6: Uso de los materiales para fundición de mezlón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público