

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ANDRÉS GILBERTO CUXIL TOC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE A 32-18 COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-1114-43	FECHA:	GUATEMALA, 01 DE MARZO DEL AÑO 2024



Foto 1: IMÁGENES DEL CAMBIO DE TECHADO



Foto 2: IMAGEN DE CAMBIO DE TECHADO DE CORREDORES



Imagen

Foto 3: CAMBIO DE TECHADO



Foto 4: CAMBIO DE LAMPARAS



Foto 5: CAMBIO DE DURALITA



Foto 6: CAMBIO DE DURALITA POR LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ANDRÉS GILBERTO CUXIL TOC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE A 32-18 COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-1114-43	FECHA:	GUATEMALA, 01 DE MARZO DEL AÑO 2024



Foto 1: IMÁGENES DEL CAMBIO DE TECHADO



Foto 2: IMAGEN DE CAMBIO DE TECHADO DE CORREDORES



Imagen

Foto 3: RECEPCIÓN DE MATERIALES



Foto 4: CAMBIO DE CAPOTE



Foto 5: CAMBIO DE DURALITA



Foto 6: CAMBIO DE DURALITA POR LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Obra	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ANDRÉS GILBERTO CUXIL TOC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE A 32-18 COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-1114-43	FECHA:	GUATEMALA, 01 DE MARZO DEL AÑO 2024



Foto 1: IMÁGENES DE LA ELABORACIÓN DE LA MESA DE CONCRETO



Foto 2: MURO PERIMETRAL



Foto 3: RECEPCIÓN DE MATERIALES



Foto 4: PROCESO DE ELABORACIÓN DE MESA DE CONCRETO DE LA COCINA



Foto 5: PROCESO DE LEVANTAR MURO PERIMETRAL



Foto 6: RECEPCIÓN DE MATERIALES EN FERROMAX

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público