

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ANDRÉS GILBERTO CUXIL TOC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE A 32-18 COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-1114-43	FECHA:	GUATEMALA, 13 de MAYO DEL AÑO 2024



Foto 1: muro perimetral culminado



Foto 2: IMAGEN TECHADO CULMINADO



Imagen

Foto 3: MESA DE CONCRETO CON PUERTAS CULMINADO



Foto 4: MURO CULMINADO



Foto 5: TECHADO DE SALONES CULMINADO



Foto 6: MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---