



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 21
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 24 República de Guatemala	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 av. 11-00 Colonia Bellos Horizontes zona 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-4304-42	FECHA:	



Foto1: CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA




Foto 2: INSTALACIÓN DE LÁMINAS TERMOACUSTICAS



Foto 3: INSTALACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA METÁLICA

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP PÚBLICA
DE
GUATEMALA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

