



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 21
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 24 República de Guatemala	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 av. 11-00 Colonia Bellos Horizontes zona 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-4304-42	FECHA:	



Foto 1: INSTALACIÓN TERMINADA DE LÁMINA TERMOACUSTICA PARTE TRASERA



Foto 2: INSTALACIÓN TERMINADA DE LÁMINAS TERMOACUSTICAS PARTE FRONTAL



Foto 3: INSTALACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 4: CAMBIO DE CANALES PODRIDOS.



Foto 5: CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y REEMPLAZO DE LÁMINAS



Foto 6: CAMBIO DE CANALES PODRIDOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público