

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 21
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM PROFESORA MARITZA HURTARTE GUILLEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I MANZANA 82 ASENTAMIENTO NUEVO AMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-8089-43	FECHA:	11 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto: 1 Apertura para ventanas



Foto: 1 Cambio de ventanas



Foto: 1 cambio de techo



Foto: 1 repello de fachada de la entrada




Foto: 1 reparacion de gradas



Foto: 1 arreglo de lavado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 21
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM PROFESORA MARITZA HURTARTE GUILLEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I MANZANA 82 ASENTAMIENTO NUEVO AMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-8089-43	FECHA:	11 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto: 1 Colocacion de 5 balcones



Foto: 1 pintura interior



Foto: 1 pintura exterior



Foto: 1 elevacion de muro




Foto: 1 colocacion de puerta



foto:1 colocacion de azulejo para proteger pared de humedad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 21
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM PROFESORA MARITZA HURTARTE GUILLEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I MANZANA 82 ASENTAMIENTO NUEVO AMAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-8089-43	FECHA:	11 DE DICIEMBRE DE 2024




Foto: 1 pintura exterior



Foto: 1 pintura exterior



Foto: 1 pintura exterior



Foto: 1 repello



foto: 1 Elevacion de pared, mantenimiento a estructura portante, cambio de techo, repello de pared, pintura de interior.



foto:1 Inauguracion de remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESTUPEL OFICIAL URBANA NITIA M. 12
DIRECCIÓN
PROFESORA MARITZA HURTARTE GUILLEN
SECTOR I MANZANA 82 SECTOR
ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER ZONA 21