



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA 10-82 ZONA 21. COLONIA BELLO HORIZON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-8232-46	FECHA:	



ANJEAMIENTO LADO ESTE



CANALAETA Y CONEXIÓN DE BAJADA



INSTALACION DE CANAL



CONEXIONES DE BAJADAS



INSTALACION TUBERIA NUEVA



CAJAS Y CNALETAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA 10-82 ZONA 21. COLONIA BELLO HORIZON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-8232-46	FECHA:	



canal modulo 1 terminado



conexión tubería nueva terminado



CANALETA MODULO II termiando



CAJAS TERMINADAS




canaleta y rejillas lado sur, terminado



canal modulo 1 terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

