

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                                    |                                |                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                          | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA                                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN ISIDRO LAS HUERTAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 36 CALLE 33-04 CANTON LAS HUERTAS CANALITOS ZONA 24. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-24-0003-43                                      | FECHA:                         | 01/06/2024 AL 30/07/2024                             |



**Foto1:** cambiar todos los vidrios que se encuentren quebrados, echar silicon donde falte, limpiar balcones y pintarlos



**Foto 2:** Reparar muro de contencion con piedra, electromalla y recubrimiento de concreto, Reinstalación y reparacion de banquetita para niños, Muro de el lado de enfrente se esta desboronando. Area de baños



**Foto 3:** Entubar bajas de agua pluvias a cuneta y enviar a la salida asi evitar que quede sobre el piso.



**foto 4:** Pintar muros interiores



**foto 5:** mantenimiento a barandas de de metal, entrada principal y segundo nivel



**foto 6:** Remoción y reubicación de 2 reposaderas, limpieza y extension de nueva linea de agua pluvial

**Organizacion de Padres**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**San Isidro Las Huertas  
Canalitos Zona 24, Guatemala**

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                                    |                                |                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                          | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA                                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN ISIDRO LAS HUERTAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 36 CALLE 33-04 CANTON LAS HUERTAS CANALITOS ZONA 24. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-24-0003-43                                      | FECHA:                         | 01/06/2024 AL 30/07/2024                             |



Foto 7: Pared atrás de la Escuela Presenta socavamiento en cimiento y se esta rajando en varias áreas. . (colinda con barranco terreno de un vecino)



Foto 8: Pared atrás de la Escuela Presenta socavamiento en cimiento y se esta rajando en varias áreas. . (colinda con barranco terreno de un vecino)



Foto 9: Reparación de banquetas y planchas de concreto patio trasero



Foto 10: Cambio de Suich y tomacorrientes de luz , revisar plafoneras y cables en mal estado.

Foto 11:

**Organizacion de Padres**

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

**San Isidro Las Huertas**  
**Canalitos Zona 24, Guatemala**

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

