

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                      |                                |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                            | MUNICIPIO:                     | Guatemala                                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No. 615 Jornada Matutina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Manzana 3 lote 20 cantón Las Pilas Canalitos zona 24 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-24-0010-43                                        | FECHA:                         | Guatemala, 1 de marzo de 2024                        |



Foto1: Sustitución de chapas en CREA



Foto 2: Sustitución de chapas en Computación



Foto 3: Sustitución de chapa del depósito de basura de la jornada matutina (se arruinó la chapa por eso se usa candado) y del portón( se juega la llave).



Foto 4: Sustitución de torta de concreto por piso de granito corredor Preprimaria, también el espacio de Tienda Escolar.



Foto 5: Sustitución de torta de concreto por piso de granito corredor de Primaria módulo 2.




Foto 6: Foto 3: Sustitución de bajadas de agua ( tubo de 4") de agua mantenimiento de canales del módulo 1 de Primaria y salón de usos múltiples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                      |                                |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                            | MUNICIPIO:                     | Guatemala                                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No. 615 Jornada Matutina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Manzana 3 lote 20 cantón Las Pilas Canalitos zona 24 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-24-0010-43                                        | FECHA:                         | Guatemala, 1 de marzo de 2024                        |



Foto1: Mantenimiento de canales del salón de usos múltiples y módulo 1 de Primaria



Foto 2: Trabajo de canales y bajadas de agua en aulas de Preprimaria y techo de Tienda Escolar



Foto 3: Trabajo de canales y bajadas de agua en techo de patio de Preprimaria y techo de módulo 2 de Primaria.



Foto 4: Frente derecho de la parte externa de la escuela. Pintar zócalo



Foto 5: Pintar zócalo de las paredes externas de aulas y muros



Foto 6: Foto 3: Pintar zócalo de las paredes externas de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                                      |                                |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                            | MUNICIPIO:                     | Guatemala                                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No. 615 Jornada Matutina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Manzana 3 lote 20 cantón Las Pilas Canalitos zona 24 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-24-0010-43                                        | FECHA:                         | Guatemala, 1 de marzo de 2024                        |



Foto1: Limpieza de fosa séptica



Foto 2: Limpieza de fosa séptica



Foto 3: Colocación de tubo hg y malla galvanizada en muro perimetral donde se encuentra la cancha polideportiva



Foto 4: Colocación de tubo hg y malla galvanizada en muro perimetral donde se encuentra la cancha polideportiva



Foto 5: Reparación de bomba de agua.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

