

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 822	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ EL MANZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1259-43	FECHA:	11/05/2024 AL 06/07/2024



REPARACIÓN DE LÁMINA TIPO ALUZINC, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA



REPARACIÓN DE PUERTAS



REPARACIÓN DE VENTANAS



REPARACIÓN DE AZULEJO



SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO



INSTALACIÓN DE CHIMENEA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 822	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ EL MANZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1259-43	FECHA:	11/05/2024 AL 06/07/2024




REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTUFA



REPARACIÓN DE LLAVES, CONTRA LLAVES Y TUBOS DE LAVAMANOS




REPARACIÓN DE MURO DE BLOCK



SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES





REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS



SUSTITUCIÓN DE CHAPAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---