

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO 819 SECTOR 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL ALDEA LA SALVADORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-1260-43	FECHA:	15/07/2024



FOTO 1 INTALACION DE VENTANAS EN AULAS TERMINADA



Foto 2: DISTRIBUCIÓN DE LUZ EN 2 NIVELES CONCLUIDA



FOTO 3. DISTRIBUCION DE AGUA VARIOS ESPACIOS DE LA ESCUELA TERMINADA




Foto 4: DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONCLUIDA



Foto 5: CAMBIO DE AZULEJO EN COCINA CONCLUIDA



Foto 6: REPARACION DE ESTUFAS CONCLUIDA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

David de Paz Sinay

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 819 SECTOR 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL ALDEA LA SALVADORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1260-43	FECHA:	15/07/2024



FOTO 1 TRABAJO TERMINADO COLOCACION DE MALLA EN CANCHA



FOTO 2 TRABAJO TERMINADO COLOCACION DE MALLA



FOTO 3. BODEGA ANEXA A POLIDEPORTIVO TECHO TERMINADA




Foto 4: AMPLICACION DE DE TECHO POLIDEPORTIVO CONCLUIDA



Foto 5: PINTURA DE MURO DE CONTENCION A 2 MANOS CONCLUIDA




Foto 6: PINTUA A 2 MANOS CONCLUIDA MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

David de Paz Sinay

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

