



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 812	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Manzano La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1264-43	FECHA:	6/06/2024




Foto1: CAMBIO DE TECHO



Foto 2: MANTENIMIENTO DE PORTON



Foto 3: CAMBIO DE SANITARIOS



Foto 4: FABRICACION DE BARANDAS DE ACCESO DE SEGURIDAD



Foto 5: CANAL DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: REZANE E IMPERMEABILIZACION DE GRIETA DE MOVIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público