



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos Anexa A E.O.R.M. No.821	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 31 calle al cementerio sector 2 Piedra Parada El Rosarito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02.7031-42	FECHA:	30 de Julio de 2024



CANCHA DEPORTIVA



PILA



TECHO DE COCINA



balcones



REPARACION DE PORTON



MANTENIMIENTO DE SIFONES Y MINGITORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

