



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos Anexa a E.O.R.M. No.821	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 31 calle al cementerio sector 2 Piedra Parada El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-7031-42	FECHA:	15 de Agosto



CANCHA DEPORTIVA



PILA



TECHO



BALCONES



REPARACION DE PORTON



MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS Y MINGITORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

Firma y Sello Presidente de la O.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

