

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-  
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                               |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                     | MUNICIPIO:                     | SANTA CATARINA PINULA       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No. 819 Sector II | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector I Aldea La Salvadora |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-02-7549-43                                 | FECHA:                         | 15/11/2024                  |



Foto1: puertas y remplazo de puertas de madera



Foto 2: Instalacion de puertas nuevas de metal y soldadura de las mismas



Foto 3: desinstalacion de ventanas antiguas para la colocacion de las nuevas



Foto 4: instalacion de marco de ventanas nuevas



Foto 5: modelo de instalaciones nuevas con nuevo marco




Foto 6: limpieza de pared previo a la aplicación de la nueva pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las mismas.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la O | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                                               |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                                     | MUNICIPIO:                     | SANTA CATARINA PINULA       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No. 819 Sector II | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector I Aldea La Salvadora |
| ESTABLECIMIENTO:            | 01-02-7549-43                                 | FECHA:                         | 15/11/2024                  |



Foto 1: Aplicación de pintura



Foto 2: aplicación de pintura segundo nivel



Foto 3: Lijado y de barandas para la aplicación de nueva pintura y reparacion



Foto 4: Lijado y de barandas para la aplicación de nueva pintura y reparacion



Foto 5: Reparacion de porton y aplicación de nueva pintura.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente Formulario.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

