



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Vers:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 819 Sector II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector I Aldea La Salvadora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-7549-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Instalacion de ventanas ya instaladas



Foto 2: Instalacion de ventanas segundo nivel



Foto 3: Aplicación de pintura pasillo a cocina



Foto 4: Aplicación Completa de pintura a toda el area exterior de la escuela

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.