

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 816 SECTOR I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN, SECTOR I,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-7874-43	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Techado en área de pilas con lámina de policarbonato.



Foto 2: Limpieza e impermeabilización de terrazas, de gradas de comunicación y segunda planta.



Foto 3: Retiro de ventanas de vidrio y paletas. Reemplazo por ventanas PVC, transparente y acústicas.



Foto 4: Colocación de piso antideslizante en el escenario del salón de usos múltiples de la escuela y construcción de gradas para acceso al escenario.



Foto 5: Interrupción de la corriente eléctrica, relleno de los agujeros donde hay tomacorrientes en el suelo y colocación de piso cerámico en los salones de cuarto primaria sección "A" y "B".



Foto 6: Limpieza de sistema de drenaje, remoción e instalación de sistema de paso (llave) e instalación hídrica en 8 lavamanos, en los servicios sanitarios y remoción, compra e instalación de 2 migitorio en los

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 816 SECTOR I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN, SECTOR I,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-7874-43	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto7: instalación de sistema hídrico y eléctrico, de una bomba de un caballo de fuerza.




Foto 8: colocación de dos tinacos de 1100 litros e instalación hídrica y de regulación de líquidos.



Foto 9: sustitución de pilas por una pileta con tres lavaderos.



Foto 10: Pintura de las paredes de los pasillos de ambos niveles.



Pintura de paredes: patio 1



pintura de muro: gradas de acceso al segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---