

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-0014-45	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Reparación del sistema eléctrico



Foto 2: construcción de muro perimetral



Foto 3: Reparación de repello y cernido de paredes y división de módulo en salón de clases.



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5: cubierta de lámina en área de baños y estructura de techo



Foto 6: Servicios sanitarios y sus accesorios: lavamanos fundido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-0014-45	FECHA:	15/11/2024




Foto1: instalación de azulejo




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--