

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE 4 AVENIDA ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1278-42	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Cocina utilizando mesa de madera, solo existia 1 pila para uso general.



Foto 2: Mueble de cocina terminado.



Foto 3: Porton y reja en mal estado mucha dificultad para abrir y quitar llave




Foto 4: Porton y reja con chapas nuevas, corregido el problema de arrastre del porton, lijados y pintados.



Foto 5: Baranda muy oxidada



Foto 6: Baranda Lijada y pintada, pintura anticorrosiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE 4 AVENIDA ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1278-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: puertas de sanitarios oxidadas y picadas



Foto 2: Lijado y aplicación de pintura anticorrosiva



Foto 3: Sanitario y lavamanos quebrados con anterioridad.



Foto 4: Sanitario y lavamanos nuevos ya instalados.



Foto 5: Mantenimiento a tinacos y sisterna, tambien se efectuo la calibracion de bombas.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE 4 AVENIDA ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1278-42	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Pintura en mal estado y sucia



Foto 2: Aplicación de pintura




Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

