

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUMNo. 850 Tipo Federación No. 1 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 8-36 zona 2 San José Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1282-43	FECHA:	03/05/2024



Foto1: Suministro e instalación de puerta de metal con chapa Yale 60 mm



Foto 2: Sustitución de chapas Yale de 60 mm



Foto 3: Sustitución, suministro e instalación de vidrios



Foto 4: Sustitución de piso en mal estado



Foto 5: Readecuación de drenaje



Foto 6: Mantenimiento a portón principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUMNo. 850 Tipo Federación No. 1 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 8-36 zona 2 San José Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1282-43	FECHA:	03/05/2024



Foto 7: Sustrucción de Bomba y cambio de acometida a 220V



Foto 8: Reparación red eléctrica



Foto 9: Cerco muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

