

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUMNo. 850 Tipo Federación No. 1 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 8-36 zona 2 San José Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1282-43	FECHA:	06/06/2024



Foto 1: Suministro e instalación de puerta de metal con chapa yale 60 mm



Foto 2: Sustitución, suministro e instalación de chapa yale 60 mm



Foto 3: Sustitución, suministro e instalación de vidrios



Foto 4: Sustitución de piso en mal estado



Foto 5: Readecuación de drenajes



Foto 6: Mantenimiento a portón principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUMNo. 850 Tipo Federación No. 1 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 8-36 zona 2 San José Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-1282-43	FECHA:	06/06/2024



Foto 7: Sustrucción de bomba y acometida a 220V



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico



Foto 9: Cerco y muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público