



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 862	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Joya de los Cedros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1285-43	FECHA:	08/11/2024



Foto1: Área: Portón principal, limpieza, lijado y pintura



Foto 2: Área de servicio sanitario en mal estado, tapa rota y fuga de agua por estar quebrado, y puerta quebrada



Foto 3: Exterior área de cocina, sustitución de techo de lámina de 12.20 metros cuadrados



Foto 4: Área de cocina, estufa rural oxidada



Foto 5: Interior área de cocina, instalación de top planchas de concreto y azulejo




Foto 6: Área de salón, aplicación de pintura en paredes y columnas

Observaciones: si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

