

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.868	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN SHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1289-43	FECHA:	18/10/2024



FOTO: 01-03: AREA DE MODULOS DE SALONES, CUBIERTA DE LAMINA ONDULADA, ESTRUCT. DE MADERA EN MAL ESTADO. SUSTI. POR LAMINA TROQUEL. CAL. 26 Y ESTRUCT. METALICA




FOTO: 04-06: AREA DE MODULO DE SALONES, CUBIERTA DE LAMINA ONDULADA, ESTRUCT. DE MADERA EN MAL ESTADO. SUSTI. POR LAMINA TROQUEL. CAL. 26 Y ESTRUCT. METALICA




FOTO: 07-09: AREA DE MODULOS DE SALONES, CUBIERTA DE LAMINA ONDULADA, ESTRUCT. DE MADERA EN MAL ESTADO. SUSTI. POR LAMINA TROQUEL. CAL. 26 Y ESTRUCT. METALICA



FOTO: 10 Y 11: SERVICIOS SANITARIOS DE LETRINAS SUSTITUIDOS POR INODOROS LAVABLES, Y CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO Y PAREDES.




FOTO: 12-14 AREA DE COCINA, SE SUSTITUYERON PAREDES EN MAL ESTADO Y TECHO, POR PAREDES DE BLOCK Y CUBIERTA DE LAMINA POR ESTRUCTURA METALICA TODO CAL. 26



FOTO: 15-17: INTERIOR DE AREA DE COCINA, PAREDES Y TECHO EN MAL ESTADO, SE FUNDIO PISO DE CEMENTO ALIDADO EN AREA INTERNA CON SU REPOSADERA, TOP PARA PICAR Y AREA DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P. M. No. 868

Firma y Sello Director Centro Educativo Público