

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 853 aldea Contreras	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 41 sector 01, aldea Contreras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1295-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Cocina: construccion de muebles



Elaboracion de pozo



Sanitarios: colocación de piso y azulejo



Pared: Reconstrucción de Pared en baños



Cocina : cambio de estufas rurales



Basurero: Reparacion de grietas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Lomas
Firma y sello del Presidente de la OPF



G. M. L.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 853 aldea Contreras	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 41 sector 01, aldea Contreras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1295-43	FECHA:	17 de noviembre de 2024



Sanitario preprimaria: colocación de azulejo y piso cerámico




Foto 2:




Foto 3: cambio de kits para lavamanos




Foto 4:







Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Representante de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

