

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 853 aldea Contreras	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 41 sector 01, aldea Contreras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1295-43	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Pozo terminado



colcoacion de bomba sumergible en el pozo



Sanitario preprimaria: colocación de sanitario beby, azulejo y piso cerámico



cocina: colocación de estufas rurales.



Colocación de 5 sanitarios en el area del primer y segundo nivel



Reconstrucción de pared en sanitarios primer y segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Lomuel

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 853 aldea Contreras	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 41 sector 01, aldea Contreras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1295-43	FECHA:	25 de noviembre de 2024



COCINA: muebles forrados de azulejo , puertas de metal y estufas rurales



Basurero ; colocación de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Lomel

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



G. M. L.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

