



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.851	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN PINULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 03 1299-43	FECHA:	20/08/2024



Foto1: PINTURA DE MUROS INTERIORES



Foto 2: PINTURA DE MUROS INTERIORES



Foto 3: PINTURA DE MUROS INTERIORES (SANITARIOS)



Foto 4: PINTURA DE MUROS EXTERIORES



Foto 5: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



Foto 6: PINTURA DE MUROS INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

