



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ 'PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.851 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN PINULA,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 03 1299-43	FECHA:	20/08/2024



Foto1: PINTURA DE MUROS EXTERIORES



Foto 2: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: MANENIMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y CAMBIO DE VIDRIOS



Foto 4: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS PRIMER NIVEL Y MANENIMIENTO DE BALCONES




Foto 5: PINTURA DE MUROS INTERIORES



Foto 6: COLOCACIÓN DE LAMPARAS 2DO. NIVEL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

