



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 859 El Colorado No.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Colorado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1301-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Sustitución de piso



Foto 3: Instalación de tinaco y reparación de tuberías



Foto 4: Remplazo de puertas



Foto 5: Cambio de pintura



Foto 6: Cambio de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
E.O.R.M. No. 859 COLORADO No. 1
SAN JOSE PINULA
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

