

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepción Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6387-42	FECHA:	21 de octubre de 2024



FOTO 7 Proceso de reparación de terraza



FOTO 8 Fundición de remates de terraza



FOTO 9 Zanjeo en muro exterior de salones



Foto 10; Trabajos de reparación de muro exterior de salones




Foto 11: Reparación de muro exterior de salones.



Foto 12: Impermeabilización de mur exterior de salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepción Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6387-42	FECHA:	30 de agosto de 2024



Foto: Zanjeo en la parte exterior de salones para trabajar reparación de muro



Foto: Zanjeo en la parte exterior de salones para trabajar reparación de muro



Foto : Reparación de la pared exterior de los salones.



Foto : Reparación de la pared exterior de los salones.



Foto : Reparación de la pared exterior de los salones.



Foto : Reparación de la pared exterior de los salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepción Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6387-42	FECHA:	21 de octubre de 2024



Foto1: Reparación de tendido eléctrico en salones, instalación de apagadores y tomacorrientes.



Foto 2: Proceso de reparación de lavamanos y sanitarios



Foto 3: Sustitución de sanitarios grandes y baby



Foto 4: Instalación de sanitarios.



Foto 5: Puertas de sanitarios en reparación



Foto 6: Reparación de salón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepción Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6387-42	FECHA:	21 de octubre de 2024



Foto13: Proceso de ampliación de cocina.




Foto 14: Proceso de ampliación de cocina.



Foto 15: Proceso de ampliación de cocina



Foto 16: Proceso de ampliación de cocina



Foto 16: Proceso de construcción de mesa de trabajo.



Foto 17: Proceso de construcción de mesa de trabajo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--