

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepción Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6387-42	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto 18: Sanitarios remodelados, puertas restauradas.



Foto 19: Sanitarios nuevos instalados.



Foto 20: Lavamanos reparados y funcionando.



Foto 21: Módulo de baños restaurado.





Foto 22: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 23: Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepción Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6387-42	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto 24: Instalación eléctrica reparada.



Foto 25: Terraza reparada.



Foto 26: Terraza reparada.




Foto 27: Terraza reparada.



Foto 28: Muro exterior de salones, reparado.




Foto 29: Muro exterior de salones, reparado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepción Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6387-42	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto 30: Bajadas de agua reparadas. Caja interior cegada.



Foto 31: Piso de salón reparado.



Foto 32: Ampliación de cocina realizada.



Foto 33: Ampliación de cocina realizada.



Foto 34: Mesa de trabajo concluida.



Foto 35: Instalación eléctrica en ampliación de cocina concluida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Concepción Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6387-42	FECHA:	30 de agosto de 2024



Foto: Proceso de pintura de ampliación de cocina.



Foto: Mesa de trabajo finalizada en cocina.



Foto: Ampliación de cocina finalizada




Foto: Muro exterior de cocina finalizado



Foto: Muro exterior de cocina finalizado.




Foto: Muro exterior de cocina finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

