

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Concepción Pinula J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 86-A Calle Principal, Aldea Concepción Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6446-43	FECHA:	22 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Proceso de mesa de trabajo



Foto 2: Caja de drenaje de pila de cocina



Foto 3: Instalación de migitorios



Foto 4: Proceso de remodelación de ventanas



Foto 5: Proceso de colocación de techo de gradas



Foto 6: Remodelación de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Concepción Pinula J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 86-A Calle Principal, Aldea Concepción Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6446-43	FECHA:	29 de mayo de 2024




Foto 1: Colocación de ventanas exteriores



Foto 2: Reparación de sanitarios de segundo nivel



Foto 3: Fuga de agua en segundo nivel



Foto 4: Muro de división en segundo nivel



Foto 5: Baños de Segundo nivel



Foto 6: Proceso de habilitación de drenajes de pila y habilitación de agua potable en segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

