

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Concepción Pinula J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 86-A Calle Principal, Aldea Concepción Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6446-43	FECHA:	09 de agosto de 2024




Foto 1: Ventanas instaladas



Foto 2: Pila de cocina instalada, caja, drenaje y agua potable



Foto 3: Baños de niñas remozados



Foto 4: Mesa de trabajo en la cocina




Foto 5: Ventanas de segundo nivel instaladas



Foto 6: Ventanas de segundo nivel instaladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Concepción Pinula J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 86-A Calle Principal, Aldea Concepción Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6446-43	FECHA:	09 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Migitorios instalados



Foto 2: Reparación y traslado de pila, instalación de caja y drenaje



Foto 3: Remodelación de baños de varones



Foto 4: Instalación de techo de gradas, estructura metálica




Foto 5: Habilitación de baños de segundo nivel



Foto 6: Reparación de fuga de agua y de sanitarios de baños de segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

