

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Anonas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6448-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: CONSTRUCCION DE PILETA, esta pileta quedara mas cerca de nuestra cocina, facilitara el lavar los trastes.




Foto 2: PINTURA GENERAL, podemos notar en la fotografia el deterioro de la pintura del establecimiento, el realizar un pintura genral en todo el establecimiento, dara un mejor aspecto y ayudara a controlar la humedad



Foto 3: PINTURA GENERAL, podemos notar en la fotografia el deterioro de la pintura del establecimiento, el realizar un pintura genral en todo el establecimiento, dara un mejor aspecto y ayudara a controlar la humedad



Foto 4: APERTURA DE VENTANAS, permitira la ventilación en las ulas y a controlar la humedad




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Helén Yaraína Ochoa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

