



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO	Guatemala	MUNICIPIO	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 1712	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	6a. Calle 8-04 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-03-6550-43	FECHA	30/08/2024



7. Proceso de sustitución de piso de granito por piso cerámico en cocina, Sustitución de piso de granito por torta de concreto en área de ingreso principal. Nivelación de área de entrada secundaria con mezlón




8. Quitar y colocar vidrios de diversas medidas en salones de clase



9. Sustitución de azulejo en dos pilas del patio principal



10. Mantenimiento a portón de entrada principal, mantenimiento a portón del parqueo, mantenimiento y modificación a portón de entrada secundaria an área de Preprimaria



11. Reparación de columna ubicada en el patio principal



12 Depósitos de agua tipo pileta ubicados en los sanitarios del primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

