



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa A EORM No. 858 El Pino	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca Nacional El Pino, Aldea El Pino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-7511-42	FECHA:	08 de abril de 2,024



Foto 1: Desmontaje de tech



Foto 2: Apertura de ventanas nuevas



Foto 3: Relleno gujeros en paredes antes de aplicación de pintura



Foto 4: Aplicacion de pintura en paredes exteriores.



Foto 5: Aplicación de pintura en paredes interiores.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Verónica Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

