

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa A EORM No. 858 El Pino	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca Nacional El Pino, Aldea El Pino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-7511-42	FECHA:	08 de abril de 2,024



Foto 1: Aplicación de pintura en paredes exteriores



Foto 2: Instalación de canal para aguas pluviales



Foto 3: Apertura de ventana



Foto 4: Construcción de estufa rural



Foto 5: Instalación de techo nuevo



Foto 6: Intalación de azulejo en pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Verónica Rodríguez

Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

