

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío El Matanzano Los Cerezos Aldea El Sombrerito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matanzano Los Cerezos Aldea El Sombrerito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9100-43	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Falta de cerco o muro perimetral



Foto 2: Falta de cerco o muro perimetral



Foto 3: Falta de cerco o muro perimetral



Foto 4: Falta de cerco o muro perimetral



Foto 5: Falta del impermeabilización de losa



Foto 6: Falta del impermeabilización de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9100-43	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Sustitución de inodoro servicio sanitario de niños.



Foto 2: Sustitución de inodoro servicio sanitario de niños.



Foto 3: Sustitución de inodoro servicio sanitario de niños.



Foto 4: Sustitución de inodoro servicio sanitario de niñas.



Foto 5: Sustitución de inodoro servicio sanitario de niñas.



Foto 6: Sustitución de inodoro servicio sanitario de maestros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matazano Los Cerezos Aldea El Sombrerito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-9100-43	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Sustrucción de lavamanos servicio sanitario de niños.



Foto 2: Sustrucción de lavamanos servicio sanitario de niñas.



Foto 3: Sustrucción de lavamanos servicio sanitario de maestros.



Foto 4: Sustrucción de pila dos lavaderos.



Foto 5: Reparación de cisterna.



Foto 6: Mantenimiento de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

